
2.5 Conservación, restauración y captura digital de archivos y objetos de la colección.

2.5.2 Informe de Restauración
Laboratorio de Conservación y Restauración MMDH
Diciembre 2025

Durante el periodo se realizaron tareas de restauración a 18 documentos de la colección, correspondiente principalmente a manuscritos, arpilleras y documentos legales.

01. Fondo Pascal León / Manuscritos

Se restauraron 12 hojas manuscritas. Estos documentos fueron sometidos a limpieza superficial con almohadilla con goma molida, se retiraron cintas adhesivas, luego se realizaron las uniones de rasgado principalmente en los bordes y en las zonas intermedias. Finalmente se procedió a realizar el secado a través de aplanamiento entre tissue y pliegos de papel secante de algodón.




Limpieza mecánica



Unión de rasgados



Unión de rasgados




Eliminación de cintas adhesivas




Aplanamiento


02. Fondo Ninón Neira / Documentos Legales

Se restauraron 4 documentos del Fondo. Los documentos fueron sometidos a limpieza superficial con goma molida, luego se realizaron las uniones de rasgado y luego se secaron a través de aplanamiento entre tissue y pliegos de papel secante de algodón.





Unión de rasgados




Unión de rasgados

03. Fondo PIDEE/ Arpilleras

Se restauraron 2 arpilleras. Se realizo limpieza con aspiración regulada y luego se aplicaron puntadas de sujeción para fijar algunas figuras y para reforzar algunas zonas que presentaban pequeños orificios en los bordes de las piezas textiles.



Costura y fijación de figuras.





Refuerzo de algunas zonas con orificios en los bordes