DEXTEL
SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS
BY POLEX SERVICIOS

DEXTEL SPA
R.U.T.: 77.139.206-7
AVDA DEL VALLE NORTE 937 OF 351-352
TELÉFONO: 2 33399720
CIUDAD EMPRESARIAL, HUECHURABA
SANTIAGO, CHILE

ORDEN DE TRABAJO Nº043924

CENTRO DE COSTO Nº MT031

RAZON SOCIAL:	Museo de la Memoria	**RUT:**	
DIRECCION:	Matucana 501	**COMUNA:**	Quinta Normal
CIUDAD:	Santiago	**TELEFONO:**	
LOCAL:	Museo de la Memoria	**FECHA:**	11-08-2025
SOLICITADO POR:	Eric Valencia	**HORA LLEGADA:**	**HORA SALIDA:**
PETICIÓN A SERVICIO TECNICO:	Visita Inspectiva	**HORA LLEGADA:**	**HORA SALIDA:**

DETALLE SERVICIO TECNICO: Se realiza visita inspectiva en sistema contra incendios correspondiente al mes de agosto 2025

REPUESTOS UTILIZADOS:

OBSERVACIONES:

TECNICOS RESPONSABLES		**RECEPCIÓN CONFORME CLIENTE**	
NOMBRES:	Ernesto Rivas	**NOMBRE**	E. Valencia
R.U.T.:	26.624.531-9	**R.U.T.:**	11.873.955-8
FECHA:	11-08-2025	**FECHA:**	
FIRMA:		**FIRMA:**	

1. Valor de presupuesto, de NO ser aceptado tendrá un costo de 2UF + I.V.A.
1. de aceptar el presupuesto, este costo será descontado del valor final.

ORIGINAL: CLIENTE

Imprenta MMG S.A. - RUT: 76.281.107-3 - Tocornal 1912 - Santiago - Tel: 2 2554 8531

OTIS

Emergencia Central Otis Line Nacional
(56-2) 2355 2132

Nº Contrato 15040

Fecha 25/08/2025

Informe de Mantenimiento Ascensor

Nº0305163

Identificación del Cliente

Elevador Nº (2)

Pérez Valenzuela 1635, piso 9
Fono: 2 2355 2100
Fax: 2 2638 0424

Hipólito Salas 465, Concepción
Fono: 41 221 7224
Fax: 41 221 7198

5 Oriente 591, Viña del Mar
Fono: 32 268 7309
32 268 7307

Nombre del Edificio: MUSEO DE LA MEMORIA

Calle: —

Ciudad: STGO

Teléfono: —

Plan Anual de Mantención		Año ____											
		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1	Presentación								✓				
2	Desempeño de calidad								✓				
3	Cuarto de máquinas												
4	Máquina de tracción												
5	Conjunto hidráulico (equipos hidráulicos)												
6	Freno												
7	Limitador de velocidad												
8	Controlador												
9	Escotilla								✓				
10	Puertas de Piso								✓				
11	Techo de la cabina								✓				
12	Parte inferior de la cabina												
13	Pozo								✓				
14	Cierre	✓											

El Equipo Queda: ☑ En servicio ☐ Detenido ☐ En Observación

Nombre Técnico OTIS: E. HIDALGO Código: 413-8

Hora Llegada: ____ Hora Salida: ____

Firma del Técnico: ____

Nombre quien recibe conforme: E. Velazquez

RUT 11.873.555-8 Cargo: Recepcionista

Firma quien recepciona ____

Observaciones sobre funcionamiento: SE REALIZA MANTENCION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO.-

Componentes que deben reemplazarse y en qué plazo: ____

OTIS

Pérez Valenzuela 1635, piso 9
Fono: 2 2355 2100
Fax: 2 2638 0424

Hipólito Salas 469, Concepción
Fono: 41 221 7224
Fax: 41 221 7198

5 Oriente 591, Viña del Mar
Fono: 32 268 7309
32 268 7307

24h Emergencia Central Otis Line Nacional
(56-2) 2355 2132

Nº Contrato 15040

Fecha 25/08/2025

Informe de Mantenimiento Ascensor

Nº 0305164

Identificación del Cliente

Elevador Nº (1)

Nombre del Edificio: MUSEO DE LA MEMORIA

Calle: —

Ciudad: STGO

Teléfono: —

Plan Anual de Mantención		Año ____											
		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1	Presentación								✓				
2	Desempeño de calidad								✓				
3	Cuarto de máquinas												
4	Máquina de tracción												
5	Conjunto hidráulico (equipos hidráulicos)												
6	Freno												
7	Limitador de velocidad												
8	Controlador												
9	Escotilla												
10	Puertas de Piso								✓				
11	Techo de la cabina								✓				
12	Parte inferior de la cabina												
13	Pozo												
14	Cierre								✓				

El Equipo Queda: ☑ En servicio ☐ Detenido ☐ En Observación

Nombre Técnico OTIS: E. HIDALGO Código: 413-8

Hora Llegada: _____ Hora Salida: _____

Firma del Técnico: _____

Nombre quien recibe conforme: E. VALENCIA

RUT 11.873.955-8 Cargo: J. Mantención

Firma quien recepciona _____

Observaciones sobre funcionamiento: SE REALIZA MANTENCION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO =

Componentes que deben reemplazarse y en qué plazo: _____

OTIS

Pérez Valenzuela 1635, piso 9
Fono: 2 2355 2100
Fax: 2 2638 0424

Hipólito Salas 465, Concepción
Fono: 41 221 7224
Fax: 41 221 7198

5 Oriente 591, Viña del Mar
Fono: 32 268 7309
32 268 7307

24h Emergencia Central Otis Line Nacional
(56-2) 2355 2132

Nº Contrato 5040

Fecha 25 / 08 / 2025

Nº 0305162

Informe de Mantenimiento Ascensor

Identificación del Cliente

Elevador Nº (3)

Nombre del Edificio: MUSEO DE LA MEMORIA
Calle:

Ciudad: STGO
Teléfono:

	Plan Anual de Mantención	Año											
		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1	Presentación								✓				
2	Desempeño de calidad								✓				
3	Cuarto de máquinas								✓				
4	Máquina de tracción												
5	Conjunto hidráulico (equipos hidráulicos)								✓				
6	Freno												
7	Limitador de velocidad												
8	Controlador												
9	Escotilla												
10	Puertas de Piso												
11	Techo de la cabina								✓				
12	Parte inferior de la cabina												
13	Pozo								✓				
14	Cierre								✓				

El Equipo Queda: ☑ En servicio ☐ Detenido ☐ En Observación

Nombre Técnico OTIS: E. HIDALGO Código: 413-8

Hora Llegada: Hora Salida:

Firma del Técnico:

Nombre quien recibe conforme: E. Velozo

RUT 11.533.955-3 Cargo: J. Mantenciones

Firma quien recepciona

Observaciones sobre funcionamiento: SE REALIZA MANTENCION CORRESPONDIENTE MES DE AGOSTO.

Componentes que deben reemplazarse y en qué plazo:

COD. ISO. F - GG - PG - 001-/ V6

COMPROBANTE DE EJECUCIÓN Y DIAGNÓSTICO

Nº 080100

005

TRULY NOLEN CONTROL DE PLAGAS

DÍA 04 MES Agosto AÑO 2025

Señores MUSEO DE LA MEMORIA Y LOS DD.HH. 14799 1

Por medio de la presente se deja constancia que la empresa TRULY NOLEN CHILE S.A. con R.U.T.: 96.591.760 - 8 ha realizado en la fecha indicada su servicio de control de plagas en la siguiente dirección:

DIRECCIÓN: MATUCANA 501 65.021.747-0

COMUNA: SANTIAGO TRABAJOS REALIZADOS DESDE LAS: 14:00 A LAS: 14:40 HRS.

CLIENTE CON: CONTRATO MENSUAL ____ ESPORÁDICO ____

SERVICIOS

ROEDORES URBANOS INSECTOS RASTRERO SANITIZACION

PLAGA EN ACTIVIDAD Moscas ☐ Mosquitos ☐ Cucarachas ☐ Hormigas ☐ Arañas ☐ Hongos ☐ Roedores ☐ Otro ☐

RECOMENDACIONES Y/O SUGERENCIAS PARA LA PREVENCIÓN DE PLAGAS - CIP

CONDICIONES EXTERIORES

	SI	NO
1. Vegetación en contacto con la estructura	SI	NO
2. Drenajes Sifones en buen estado	SI	NO
3. Materiales o escombros ordenados adecuadamente	SI	NO
4. Contenedores de basura cerrados y limpios	SI	NO
5. Se observan lugares de actividad de Plagas	SI	NO
6. Condiciones de alcantarillado y tapas en buen estado	SI	NO

CONDICIONES INTERIORES

	SI	NO
1. Se recomienda limpieza de superficies y/o pisos	SI	NO
2. Puerta(s) de acceso y ventana(s) cerradas	SI	NO
3. Voladores: cortinas de aire/cierres hidráulicos	SI	NO
4. Drenajes limpios y en buen estado	SI	NO
5. Revestimiento y paredes sin grietas	SI	NO
6. Se observan lugares de actividad de plagas	SI	NO
7. Accesibilidad áreas de tratamiento	SI	NO
8. Estructuras en buen estado	SI	NO
9. Adecuado manejo de los desperdicios	SI	NO
10. Adecuado almacenamiento de materias	SI	NO

DESRATIZACIÓN

Estaciones Cebaderas ____ un. Estaciones Captura ____ un.

RODENTICIDAS

I.a	%	Formulación	Nombre Comercial	Reg ISP	Dosis	
Bromadiolona	0,005	Molienda	Deadline Cebo Granulado	P-269/21		g.
Bromadiolona	0,005	Pasta	Deadline Soft	P-618/22		g.
Bromadiolona	0,005	Bloque Parafinado	Deadline Bloque Extruido	P-668/23	12	g.
Brodifacoum	0,005	Mini Bloque	Patrol Mini Bloque	P-871/24		g.
Bromadiolona	0,005	Bloque	Rastop Mini Bloque	P-870/24		g.
Bromadiolona	0,005	Molienda	Rastop Molienda	P-446/21		g.
Bromadiolona	0,005	Pasta	Rastop Pasta	P-598/21		g.
Bromadiolona	0,005	Pellets	Rastop Pellets	P-729/20		g.
Brodifacoum	0,005	Bloque Parafinado	Rodex Bloque Extruido	P-669/23		g.
Brodifacoum	0,005	Pasta	Rodex Soft	P-756/21		g.
Brodifacoum	0,005	Molienda	Rodex Cebo Molienda	P-246/20		g.
Bromadiolona	0,005	Pasta	Ratamix	P-895/20		g.

INSECTICIDAS

I.a	%	Formulación	Comercial Nombre	Reg ISP	Dosis	
Octoborato Disódico Tetrahidratado	96	Polvo	Acido Borico 96 DP	P-740/20		g.
Thiamethoxam	10	Granulos Solubles	Agita 10 WG	P-376/23		g.
Thiametoxam,grano Técnico	1	Granulos	Batte 1%	P-664/23		g.
Deltametrina	2,5	Suspensión Concentrada	Aquatrin 2,5 SC	P-815/23	50	cc
Deltametrina	2,5	Emulsión Microencapsulada	Btify 25 M.E	P-335/22		cc
Octoborato de Sodio Tetrahidratado	98	Polvo Mojable	Borathor	P-750/20		cc
Cipermetrina Transtetrametrina	25+15	Emulsión Concentrada	Cyperkill Plus	P-407/24		cc
Hidrametilona	2	Cebo Gel	Forza Mix Gel	P-440/21		cc
Pirimifos Metil	50	Emulsión Concentrada	Maxifor 50 EC	P-480/22		cc
Thiamethoxam	0,01	Cebo Gel	Optigard Hormigas	P-686/24		g.
Thiamethoxam	25	Granulos Dispersable	Optigard LT	P-762/21		cc
Deltametrina	2,5	Polvo Mojable	Spitfire 2,5 WP	P-410/24		g.
Alfacipermetrin	3	Suspensión Concentrada	Aquapest SC	P-992/23		g.
Deltametrina	2,5	Polvo Mojable	Delta 25 WP	P-734/20		g.
D-Lemonene	67	Liquido Emulsionable	Lemonsol Insecticida	P-732/20		cc
Ciromazina	50	Polvo Mojable	Stop Fly 50 WP	P-360/23		g.
Cipermetrina Tetrametrina	25 15	Emulsión Concentrada	Flynex Plus EC	P-884/20		cc
Pemetrina Tetrametrina	8 4	Suspensión Acuosa Encapsulada	Stockade CS	P-933/22		cc
Alfacipermetrina Etofenprox	3 5	Emulsión Concentrada	Ciperkill Max	P-746/20		cc
Imidacloprid	2,15	Cebo gel	Bell Max	P-888/20		g.
Deltametrina	0,1	Espuma	AVRO	P-808/23		cc

SANITIZANTES

I.a	%	Formulación	Nombre Comercial	Reg ISP	Dosis	
Extracto Cítricos	10	Solución Desinfectante	Sanicitrex	D-19/23		cc
Amonios Cuaternarios	2,5	Solución Desinfectante	Dryquat	D-204/21	50	cc
Amonios Cuaternarios Cobre	80 25	Solución Desinfectante	BT-Quat Plus	D-1515/22		cc

Total sellos vigentes

MEDIDAS DE SEGURIDAD

1. No exponer animales domésticos
2. No exponer niños al área de tratamiento
3. Otros ____

Tiempo Reingreso ____ Min.

Ventilación SI NO

ZONAS

DR ☐ DS Exterior ☐

DR Estructura ☐ DS Interior ☐

DR Interior ☐ Total Trampas UV ☐

OBSERVACIONES aplicacion focal y preventiva en todo el perimetro exterior e interior del recinto, se dejan estaciones cebaderas con raticida en puntos estrategicos, se dejan estaciones cebaderas con insecticida en puntos estrategicos, se dejan trampas de luz uv en puntos estrategicos, se dejan trampas de pegamento en puntos estrategicos, se dejan trampas de feromonas en puntos estrategicos, se dejan trampas de monitoreo con feromonas en puntos estrategicos, se dejan trampas de monitoreo con feromonas en puntos estrategicos

NOMBRE DEL TÉCNICO GERARDO CHAVEZ

NOMBRE ENCARGADO CLIENTE ERIC VALENCIA 979880725

FIRMA

FIRMA

☐ **C/OBSERVACIONES**

TELÉFONO

ES RESPONSABILIDAD DEL CLIENTE ASEGURARSE DE QUE MASCOTAS, ANIMALES DOMÉSTICOS, NIÑOS Y/O PERSONAS EN GENERAL NO TOMEN CONTACTO DE NINGUNA FORMA CON LAS ESTACIONES CEBADERAS Y/O EQUIPOS INSTALADOS EN EL SERVICIO

RESOLUCIÓN SEREMI SALUD (S.S)

S.S R.M Resolución N°53388 del 19-10-2010 · S.S Arica N°1471 del 20-11-2018 · S.S Iquique N°0290 del 04-02-2016 · S.S Antofagasta N°0767 del 12-02-2018 · S.S Calama N°3304 del 15-07-2019 · S.S Copiapó N° 1889 del 04-07-2017 · S.S La Serena N°1541 del 06-04-2016 · S.S Viña del Mar N°2519 del 27-07-2011 · S.S San Felipe N°16666 del 30-11-2007 · S.S Rancagua N°3692 del 23-08-2012 · S.S Talca N°2430 del 25-06-2015 · S.S Concepción N°1760 del 30-04-2010 · S.S Los Angeles N°1083 del 29-09-1999 · S.S Angol N °A20 /406 del 10-01-2017 · S.S Temuco N° A20 /406 del 10-01-2017 · S.S Valdivia N°3002 del 31-08-2018 · S.S Osorno N°1925 del 04-08-2016 · S.S Puerto Montt N°1925 del 04-08-2016 · S.S Chiloé N° 45 del 23-10-2009

CASA MATRIZ SANTIAGO:Av.Kennedy 8028 - Vitacura - Fono: 227844400 SUC.ARICA: Magallanes 1410 - Fono: 582251490 SUC.IQUIQUE: Salvador Allende 3138 - Fono: 572576380 SUC. ANTOFAGASTA: Argentina 1154 - Fono: 228637238 SUC. CALAMA: Salvador Allende 3138 - Fono:228637238 SUC.OVALLE:Laura Pizarro 1641Fono: 522524532 SUC.COPIAPÓ: Ohiggins 1268 Fono: 522524532 SUC. LA SERENA: Amunategui 431 - Fono: 512544450 SUC.VIÑA DEL MAR: Carlos I.del Campo 3340 - Fono: 228637292 SUC. SAN FELIPE: Diego de Almagro 9009 - Fono: 228637292 SUC. SAN ANTONIO: Av.Marina 1827 - Fono:228637292 SUC.RANCAGUA: Av.Kennedy 2554 - Fono: 722955242 SUC.SAN FERNANDO: Gladys Theim 971 - Fono: 722955242 SUC.TALCA: Lircay 2532 - Fono: 228637320 SUC.CHILLÁN: Isabel Riquelme 478 Int. - Fono: 228637329 SUC.CONCEPCIÓN: Cristobal Colón 3990 - Fono: 228637329 SUC. LOS ANGELES: Lautaro 258 - Fono: 452225447 SUC.TEMUCO: Ruvencindo Ortega01075 - Fono: 452225447 SUC.VALDIVIA: Ramón Picarta 2779 - Fono: 632333121 SUC.ANGOL:Caupolican 338 Fono: 452225447 SUC.OSORNO: Zenteno 1431 - Fono: 652367480 SUC.PUERTO MONTT: Via Romana 1801 - Fono: 652367480 SUC.CHILOÉ-CASTRO: Panamericana Nort.Km.3,5 -Fono: 65384484

www.TRULYNOLEN.cl

Eknna Climatización Ltda.
Av Irarrazaval 5185, ofic 503, Ñuñoa - Fono: 2 2324 7210

EKNNA
Climatización y sanitización.

ORDEN DE TRABAJO

Nº 17749

DUPLICADO: CLIENTE

CLIENTE Museo de la memoria FECHA 25/08/2025

DIRECCIÓN Av. Matucana 501 Santiago.

TECNICO RESPONSABLE Boris Bravo, Cristian Asencio.

TIPO DE TRABAJO ☐ MANTENCIÓN ☐ REPARACIÓN ☐ INSTALACION ☐ EMERGENCIA ☐ VISITA TECNICA ☐ GARANTIA

FECHA INICIO / FECHA TERMINO / /

HORA INICIO HORA TERMINO

MATERIALES REQUERIDOS

1.- Amonio cuaternario 5.- Paños multiuso
2.- Bomba Pulverizadora 6.- Overoles mono
3.- Detergente antibacterial 7.-
4.- y Bacterias 8.-

DESCRIPCIÓN LABOR REALIZADA ***Requiere Presupuesto*** ☐

Se realiza limpieza, desinfección y sanitización a 18 oficinas con equipos Fan coil, correspondiente al piso - 2, además de baños y áreas comunes.

Se realiza desinfección y sanitización a equipos split tipo Presentación y equipo split piso cielo.

Equipos funcionando normal

IMPORTANTE

Boris Bravo

Cristian Asencio P.