INFORME DE MANTENIMIENTO
Comprobante de Servicio

WO: 50061631

LUGAR DE MANTENIMIENTO

RUTA	R10110
CONTRATO	C5040
EDIFICIO	32705 - MUSEO DE LA MEMORIA
UNIDAD	U32705
DIRECCIÓN	MATUCANA 501, SANTIAGO - ,
CIUDAD	
TIPO DE CONTRATO	

MÁQUINA

TIPO DE MÁQUINA	ASCENSOR
MES DE MANTENIMIENTO	noviembre
AÑO DE MANTENIMIENTO	2025
TECNOLOGÍA DE MÁQUINA	C6-GEN 2 / GNC / GNL / GEN SWITCH

PLAN DE MANTENIMIENTO FLEXIBLE


1-Presentación (EO)	SI
2-Desempeño de calidad (EO)	SI
4.1-Máquina de tracción (P)	SI
5-Freno (EO)	SI
11-Techo de la cabina (EO)	SI
14-Cierre (EO)	SI

OBSERVACIONES


TECNICO	HIDALGO TRONCOSO ENZO LEONARDO
SUPERVISOR	JUAN ROBERTO KANIA KUHL
MAIL DEL SUPERVISOR DE SERVICIO	
EJECUTIVO COMERCIAL	LUIS ANDRES GOMEZ CARVAJAL
MAIL DEL EJECUTIVO COMERCIAL	luis.gomez@otis.com
INICIO DE TAREAS DE MANTENIMIENTO	17/11/2025 12:35:00 p. m.
FIN DE TAREAS DE MANTENIMIENTO	17/11/2025 1:35:00 p. m.
OBSERVACIONES SOBRE FUNCIONAMIENTO	
COMPONENTES QUE DEBE REEMPLAZARSE Y EN QUÉ PLAZO	
NOMBRE DE CLIENTE O PERSONA A CARGO	Eric valencia
RUT DE CLIENTE	

INFORME DE MANTENIMIENTO
Comprobante de Servicio

WO: 50061631



FIRMA DE TÉCNICO



FIRMA CLIENTE

MÁQUINA - FOTO DE NÚMERO O ID DE MÁQUINA



4.1-Máquina de tracción (P) - Foto Despues





INFORME DE MANTENIMIENTO
Comprobante de Servicio

WO: 50061631

5-Freno (EO) - Foto Despues





11-Techo de la cabina (EO) - Foto Despues





INFORME DE MANTENIMIENTO
Comprobante de Servicio

WO: 50061632

LUGAR DE MANTENIMIENTO

RUTA	R10110
CONTRATO	C5040
EDIFICIO	32706 - MUSEO DE LA MEMORIA
UNIDAD	U32706
DIRECCIÓN	MATUCANA 501, SANTIAGO - ,
CIUDAD	
TIPO DE CONTRATO	

MÁQUINA

TIPO DE MÁQUINA	ASCENSOR
MES DE MANTENIMIENTO	noviembre
AÑO DE MANTENIMIENTO	2025
TECNOLOGÍA DE MÁQUINA	C6-GEN 2 / GNC / GNL / GEN SWITCH

PLAN DE MANTENIMIENTO FLEXIBLE

1-Presentación (EO)	SI
2-Desempeño de calidad (EO)	SI
4.1-Máquina de tracción (P)	SI
5-Freno (EO)	SI
11-Techo de la cabina (EO)	SI
14-Cierre (EO)	SI

OBSERVACIONES


TECNICO	HIDALGO TRONCOSO ENZO LEONARDO
SUPERVISOR	JUAN ROBERTO KANIA KUHL
MAIL DEL SUPERVISOR DE SERVICIO	
EJECUTIVO COMERCIAL	LUIS ANDRES GOMEZ CARVAJAL
MAIL DEL EJECUTIVO COMERCIAL	luis.gomez@otis.com
INICIO DE TAREAS DE MANTENIMIENTO	17/11/2025 11:30:00 a. m.
FIN DE TAREAS DE MANTENIMIENTO	17/11/2025 12:30:00 p. m.
OBSERVACIONES SOBRE FUNCIONAMIENTO	Se requiere cambiar piola de contrapeso de puerta de piso-1 e
COMPONENTES QUE DEBE REEMPLAZARSE Y EN QUÉ PLAZO	
NOMBRE DE CLIENTE O PERSONA A CARGO	Eric valencia
RUT DE CLIENTE	

INFORME DE MANTENIMIENTO
Comprobante de Servicio

WO: **50061632**




FIRMA DE TÉCNICO



FIRMA CLIENTE

MÁQUINA - FOTO DE NÚMERO O ID DE MÁQUINA



4.1-Máquina de tracción (P) - Foto Despues





INFORME DE MANTENIMIENTO
Comprobante de Servicio

WO: 50061632

5-Freno (EO) - Foto Despues





11-Techo de la cabina (EO) - Foto Despues





INFORME DE MANTENIMIENTO
Comprobante de Servicio

WO: 50061633

LUGAR DE MANTENIMIENTO

RUTA	R10110
CONTRATO	C5040
EDIFICIO	32707 - MUSEO DE LA MEMORIA
UNIDAD	U32707
DIRECCIÓN	MATUCANA 501, SANTIAGO - ,
CIUDAD	
TIPO DE CONTRATO	

MÁQUINA

TIPO DE MÁQUINA	ASCENSOR
MES DE MANTENIMIENTO	noviembre
AÑO DE MANTENIMIENTO	2025
TECNOLOGÍA DE MÁQUINA	C4-ADV-HD

PLAN DE MANTENIMIENTO FLEXIBLE


1-Presentación (EO)	SI
2-Desempeño de calidad (EO)	SI
3-Cuarto de máquinas (P)	SI
4-Conjunto hidráulico (EO)	SI
11-Techo de la cabina (EO)	SI
13-Pozo (P)	SI
14-Cierre (EO)	SI

OBSERVACIONES


TECNICO	HIDALGO TRONCOSO ENZO LEONARDO
SUPERVISOR	JUAN ROBERTO KANIA KUHL
MAIL DEL SUPERVISOR DE SERVICIO	
EJECUTIVO COMERCIAL	LUIS ANDRES GOMEZ CARVAJAL
MAIL DEL EJECUTIVO COMERCIAL	luis.gomez@otis.com
INICIO DE TAREAS DE MANTENIMIENTO	17/11/2025 10:20:00 a. m.
FIN DE TAREAS DE MANTENIMIENTO	17/11/2025 11:20:00 a. m.
OBSERVACIONES SOBRE FUNCIONAMIENTO	
COMPONENTES QUE DEBE REEMPLAZARSE Y EN QUÉ PLAZO	
NOMBRE DE CLIENTE O PERSONA A CARGO	Eric valencia
RUT DE CLIENTE	

INFORME DE MANTENIMIENTO
Comprobante de Servicio

WO: **50061633**



FIRMA DE TÉCNICO



FIRMA CLIENTE

MÁQUINA - FOTO DE NÚMERO O ID DE MÁQUINA



3-Cuarto de máquinas (P) - Foto Despues





INFORME DE MANTENIMIENTO
Comprobante de Servicio

WO: 50061633

4-Conjunto hidráulico (EO) - Foto Despues





11-Techo de la cabina (EO) - Foto Despues





13-Pozo2 (P) - Foto Despues





DEXTEL
SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS
BY POLEX SERVICIOS

DEXTEL SPA
R.U.T.: 77.139.206-7
AVDA DEL VALLE NORTE 937 OF 351-352
TELÉFONO: 2 33399720
CIUDAD EMPRESARIAL, HUECHURABA
SANTIAGO, CHILE

ORDEN DE TRABAJO Nº 044252

CENTRO DE COSTO Nº MT 013

RAZON SOCIAL:	MUSEO DE LA MEMORIA	RUT:	
DIRECCION:	MATUCANA 501	COMUNA:	QUINTA NORMAL
CIUDAD:	SANTIAGO.	TELEFONO:	
LOCAL:	MUSEO DE LA MEMORIA	FECHA:	17/11/2025
SOLICITADO POR:	ERIC VALENCIA	HORA LLEGADA:	HORA SALIDA:
PETICIÓN A SERVICIO TECNICO:		HORA LLEGADA:	HORA SALIDA:

VISITA INSPECTIVA A LOS SISTEMA DE DETECCION Y EXTINCION CONTRA INCENDIOS

DETALLE SERVICIO TECNICO: SE REALIZA VISITA INSPECTIVA A SISTEMA DE DETECCION Y EXTINCION DE INCENDIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SE CHEQUEAN PRESIONES DE, MANIFOLD Y ESTADOS DE LOS CARRETES DE LA INSTALACION SE REALIZA PRUEBA DE BOMBAS IMPULSADA POR MOTOR ELECTRICO ENCONTRANDO ALGUNAS OBSERVACIONES

~~REPUESTOS UTILIZADOS~~: NOTA NO SE PUEDE INSPECCIONAR DISPOSITIVOS DE CO_2 YA QUE NIVEL-2 ESTA EN REMODELACION Y NO SE ENCUENTRA EL PERSONAL QUE TIENE LAS LLAVES

OBSERVACIONES: EL SISTEMA SE DEJA EN AUTOMATICO Y CON UNA PRESION DE 127 PSI TOTALMENTE OPERATIVO

TECNICOS RESPONSABLES		RECEPCIÓN CONFORME CLIENTE	
NOMBRES:	JAIME HENRIQUEZ / ADRIAN ARRIAZA	NOMBRE	Luis Quezada
R.U.T.:	12.661.643-2 / 19.731.736-1	R.U.T.:	7.692.033-8
FECHA:	17/11/2025	FECHA:	17/11/2025
FIRMA:		FIRMA:	

1. Valor de presupuesto, de NO ser aceptado tendrá un costo de 2UF + I.V.A.
1. de aceptar el presupuesto, este costo será descontado del valor final.

ORIGINAL: CLIENTE

Imprenta MMG S.A. - RUT: 76.281.107-3 - Tocornal 1912 - Santiago - Tel: 2 2554 8531

Eknna Climatización Ltda.
Av Irarrazaval 5185, ofic 503, Ñuñoa - Fono: 2 2324 7210

EKNNA
Climatización y sanitización.

ORDEN DE TRABAJO

Nº 17232

DUPLICADO: CLIENTE

CLIENTE Museo de Memoria. FECHA 10/11/25

DIRECCIÓN Avenida Matucana

TECNICO RESPONSABLE Cristian Asencio / Alexis Contreras

TIPO DE TRABAJO ☑ MANTENCIÓN ☐ REPARACIÓN ☐ INSTALACION ☐ EMERGENCIA ☐ VISITA TECNICA ☐ GARANTIA

FECHA INICIO 07/11/25 FECHA TERMINO 10/11/25

HORA INICIO HORA TERMINO

MATERIALES REQUERIDOS

1.- Paños de limpieza
2.- Detergente
3.- Hidrolavadora
4.- Tacrometro Laser
5.-
6.-
7.-
8.-

DESCRIPCIÓN LABOR REALIZADA **Requiere Presupuesto** ☐

Mantencion preventiva A Equipos de climatizacion Tipo Fan coil correspondiente A piso 1 y piso 2. + Equipos chiller c2

- Se Lavan filtros de aire
- Se limpian difusores de aire.
- Se lavan serpentines A Equipos chiller con detergente E Hidrolavadora
- Se Miden temperaturas de inyeccion de aire °C

Temperatura de inyeccion en pisos es de entre 18 a 19°C. Aprox.

IMPORTANTE

Cristian Asencio

Nombre y Firma Técnico

Nombre y Firma Cliente

COD. ISO. F - GG - PG - 001 - / V6

COMPROBANTE DE EJECUCIÓN Y DIAGNÓSTICO

Nº 110036 005

DIA 03 MES Noviembre AÑO 25

TRULY NOLEN CONTROL DE PLAGAS

Señores MUSEO DE LA MEMORIA Y LOS DD.HH. 14799 1

Por medio de la presente se deja constancia que la empresa TRULY NOLEN CHILE S.A. con R.U.T.: 96.591.760 - 8 ha realizado en la fecha indicada su servicio de control de plagas en la siguiente dirección:

DIRECCIÓN: MATUCANA 501 65.021.747-0

COMUNA: SANTIAGO TRABAJOS REALIZADOS DESDE LAS: 14:00 A LAS: _____ HRS.

CLIENTE CON: CONTRATO MENSUAL _____ ESPORÁDICO _____

SERVICIOS ✓

ROEDORES URBANOS INSECTOS RASTRERO SANITIZACION

PLAGA EN ACTIVIDAD Moscas ☐ Mosquitos ☐ Cucarachas ☐ Hormigas ☐ Arañas ☐ Hongos ☐ Roedores ☐ Otro ☐ _____

RECOMENDACIONES Y/O SUGERENCIAS PARA LA PREVENCIÓN DE PLAGAS - CIP

CONDICIONES EXTERIORES

1.	Vegetación en contacto con la estructura	SI / NO
2.	Drenajes Sifones en buen estado	SI / NO
3.	Materiales o escombros ordenados adecuadamente	SI / NO
4.	Contenedores de basura cerrados y limpios	SI / NO
5.	Se observan lugares de actividad de Plagas	SI / NO
6.	Condiciones de alcantarillado y tapas en buen estado	SI / NO

CONDICIONES INTERIORES

1.	Se recomienda limpieza de superficies y/o pisos	SI / NO
2.	Puerta(s) de acceso y ventana(s) cerradas	SI / NO
3.	Voladores: cortinas de aire/cierres hidráulicos	SI / NO
4.	Drenajes limpios y en buen estado	SI / NO
5.	Revestimiento y paredes sin grietas	SI / NO
6.	Se observan lugares de actividad de plagas	SI / NO
7.	Accesibilidad áreas de tratamiento	SI / NO
8.	Estructuras en buen estado	SI / NO
9.	Adecuado manejo de los desperdicios	SI / NO
10.	Adecuado almacenamiento de materias	SI / NO

DESRATIZACIÓN

Estaciones Cebaderas _____ un. Estaciones Captura _____ un.

RODENTICIDAS

i.a	%	Formulación	Nombre Comercial	Reg.ISP	Dosis	
Bromadiolona	0,005	Molienda	Deadline Cebo Granulado	P-269/21		g.
Bromadiolona	0,005	Pasta	Deadline Soft	P-618/22	200	g.
Bromadiolona	0,005	Bloque Parafinado	Deadline Bloque Extruido	P-668/23		g.
Brodifacoum	0,005	Mini Bloque	Patrol Mini Bloque	P-871/24		g.
Bromadiolona	0,005	Bloque	Rastop Mini Bloque	P-870/24		g.
Bromadiolona	0,005	Molienda	Rastop Molienda	P-446/21		g.
Bromadiolona	0,005	Pasta	Rastop Pasta	P-598/21		g.
Bromadiolona	0,005	Pellets	Rastop Pellets	P-729/20		g.
Brodifacoum	0,005	Bloque Parafinado	Rodex Bloque Extruido	P-669/23		g.
Brodifacoum	0,005	Pasta	Rodex Soft	P-756/21		g.
Brodifacoum	0,005	Molienda	Rodex Cebo Molienda	P-246/20		g.
Bromadiolona	0,005	Pasta	Ratamix	P-895/20		g.

INSECTICIDAS

i.a	%	Formulación	Comercial Nombre	Reg.ISP	Dosis	
Octoborato Disódico Tetrahidratado	96	Polvo	Acido Borico 96 DP	P-740/20		g.
Thiamethoxam	10	Granulos Solubles	Agita 10 WG	P-376/23		g.
Thiametoxam,grano Técnico	1	Granulos	Batte 1%	P-664/23		g.
Deltametrina	2,5	Suspensión Concentrada	Aquatrin 2,5 SC	P-815/23		cc
Deltametrina	2.5	Emulsión Microencapsulada	Bltfy 25 M.E	P-335/22		cc
Octoborato de Sodio Tetrahidratado	98	Polvo Mojable	Borathor	P-750/20		cc
Cipermetrina Transtetrametrina	25+15	Emulsión Concentrada	Cyperkill Plus	P-407/24		cc
Hidrametilona	2	Cebo Gel	Forza Mix Gel	P-440/21		cc
Pirimifos Metil	50	Emulsión Concentrada	Maxifor 50 EC	P-480/22		cc
Thiamethoxam	0,01	Cebo Gel	Optigard Hormigas	P-686/24		g.
Thiamethoxam	25	Granulos Dispersable	Optigard LT	P-762/21		cc
Deltametrina	2,5	Polvo Mojable	Spitfire 2,5 WP	P-410/24		g.
Alfacipermetrin	3	Suspensión Concentrada	Aquapest SC	P-992/23		g.
Deltametrina	2,5	Polvo Mojable	Delta 25 WP	P-734/20		g.
D-Lemonene	67	Liquido Emulsionable	Lemonsol Insecticida	P-732/20		cc
Ciromazina	50	Polvo Mojable	Stop Fly 50 WP	P-360/23		g.
Cipermetrina Tetrametrina	25 15	Emulsión Concentrada	Flynex Plus EC	P-884/20		cc
Pemetrina Tetrametrina	8 4	Suspensión Acuosa Encapsulada	Stockade CS	P-933/22	72	cc
Alfacipermetrina Etofenprox	3 5	Emulsión Concentrada	Ciperkill Max	P-746/20		cc
Imidacloprid	2,15	Cebo gel	Bell Max	P-888/20		g.
Deltametrina	0,1	Espuma	AVRO	P-808/23		cc

SANITIZANTES

i.a	%	Formulación	Nombre Comercial	Reg.ISP	Dosis	
Extracto Cítricos	10	Solución Desinfectante	Sanicitrex	D-19/23		cc
Amonios Cuaternarios	2,5	Solución Desinfectante	Dryquat	D-204/21		cc
Amonios Cuaternarios Cobre	80 25	Solución Desinfectante	BT-Quat Plus	D-1515/22	50	cc

Total sellos vigentes

MEDIDAS DE SEGURIDAD

1. No exponer animales domésticos
2. No exponer niños al área de tratamiento
3. Otros _____

Tiempo Reingreso _____ Min.

Ventilación SI / NO

ZONAS

DR		DS Exterior	
DR Estructura	✓	DS Interior	
DR Interior	✓	Total Trampas UV	✓

OBSERVACIONES Reposición de cebos al exterior y evaluación de ampolletas interior aplicación preventiva

NOMBRE DEL TÉCNICO CLAUDIO HERNANDEZ

FIRMA

NOMBRE ENCARGADO CLIENTE ERIC VALENCIA 979080775

FIRMA

TELÉFONO

☐ C/OBSERVACIONES

ES RESPONSABILIDAD DEL CLIENTE ASEGURARSE DE QUE MASCOTAS, ANIMALES DOMÉSTICOS, NIÑOS Y/O PERSONAS EN GENERAL NO TOMEN CONTACTO DE NINGUNA FORMA CON LAS ESTACIONES CEBADERAS Y/O EQUIPOS INSTALADOS EN EL SERVICIO

RESOLUCIÓN SEREMI SALUD (S.S)

Resolución S.S. R.M. N°53388 del 19-10-2010 | S.S Arica N°1471 del 20-11-2018 | S.S Iquique N°0290 del 04-02-2016 | S.S Antofagasta N°0767 del 12-02-2018 | S.S Calama N°3304 del 15-07-2019 | S.S Copiapó N° 1889 del 04-07-2017 | S.S La Serena N°1541 del 06-04-2016 | S.S Viña del Mar N°2519 del 27-07-2011 | S.S San Felipe N°16666 del 30-11-2007

S.S Rancagua N°3692 del 23-08-2012 | S.S Talca N°2430 del 25-06-2015 | S.S Concepción N°1760 del 30-04-2010 | S.S Los Angeles N°1083 del 29-09-1999 | S.S Angol N °A20 /406 del 10-01-2017 | S.S Temuco N° A20 /406 del 10-01-2017 | S.S Valdivia N°3002 del 31-08-2018 | S.S Osorno N°1925 del 04-08-2016 | S.S Puerto Montt N°1925 del 04-08-2016 | S.S Chiloé N° 45 del 23-10-2009

CASA MATRIZ SANTIAGO:Av.Kennedy 8028 - Vitacura - Fono: 227844400 SUC.ARICA: Magallanes 1410 - Fono: 582251490 SUC.IQUIQUE: Salvador Allende 3138 - Fono: 572576380 SUC. ANTOFAGASTA: Argentina 1154 - Fono: 228637238 SUC. CALAMA: Salvador Allende 3138 - Fono:228637238

SUC.OVALLE:Laura Pizarro 1641Fono: 522524532 SUC.COPIAPÓ: Ohiggins 1268 Fono: 522524532 SUC. LA SERENA: Amunategui 431 - Fono: 512544450 SUC.VIÑA DEL MAR: Carlos I.del Campo 3340 - Fono: 228637292 SUC. SAN FELIPE: Diego de Almagro 9009 - Fono: 228637292

SUC. SAN ANTONIO: Av.Marina 1827 - Fono:228637292 SUC.RANCAGUA: Av.Kennedy 2554 - Fono: 722955242 SUC.SAN FERNANDO: Gladys Theim 971 - Fono: 722955242 SUC.TALCA: Lircay 2532 - Fono: 228637320

SUC.CHILLÁN: Isabel Riquelme 478 Int. - Fono: 228637329 SUC.CONCEPCIÓN: Cristobal Colón 3990 - Fono: 228637329 SUC. LOS ANGELES: Lautaro 258 - Fono: 452225447 SUC.TEMUCO: Ruvencindo Ortega01075 - Fono: 452225447 SUC.VALDIVIA: Ramón Picarte 2779 - Fono: 632333121

SUC.ANGOL:Caupolican 338 Fono: 452225447 SUC.OSORNO: Zenteno 1431 - Fono: 652367480 SUC.PUERTO MONTT: Via Romana 1801 - Fono: 652367480 SUC.CHILOÉ-CASTRO: Panamericana Nort.Km.3,5 -Fono: 65384484

www.TRULYNOLEN.cl